

COMUNICAT D'ACCIDENT DE TRÀNSIT DE LA DGP

Dades de la persona física o jurídica destinatària de l'informe

Nom / Denominació

CIF/NIF/Núm. Jutjat

Altres destinataris/Representant

CIF/NIF/Núm. Jutjat

Dades bàsiques de l'accident

Número d'arxiu de trànsit (NAT)	Agent instructor	Agent secretari	Data	Hora
			28/02/2021	16.20.10
Sector	ABP		ART gestora	
Sector Sabadell	ABP Sabadell		ART Metro Nord	
Via/Carrer	Pk/Núm.		Municipi	
B-124	13,2		Castellar del Vallès	

Localització de l'accident

Zona Interurbana

Titular via Servei Territorial de Carreteres de Barcelona

Xarxa Provincial

Intersecció En secció

Sentit de l'accident sentit ascendent

Tipus d'accident

Col·lisió frontal

Condicions climatològiques

Climatologia
Amb bon temps

Superfície
Seca i neta

Lluminositat
De dia, dia clar

Vent
Calma o ventolina

Boira
No

Característiques de la via

Tipus de via
ctra.

Funció especial de la via
No hi ha funció

Límit de velocitat de la via

Genèrica No

Limitada a 40 Km/h.

Vehicle 1

Unitat **A**

Dades bàsiques del vehicle implicat

Tipus de vehicle
TURISME

Matrícula

Marca
SEAT

Model
CORDOBA

Color
VERD

País
Espanya

Data matriculació

Circula amb remolc?
No

Vehicle estacionat/parat?
No

Assegurança

Vehicle assegurat?
Sí

Companyia asseguradora

Data vigència
05/10/2021

Grua

Nom

Telèfon

Dipòsit
BASE

Notificació a persones interessades
Sí

Persona 1

Implicat a l'accident com a
Conductor/a

Unitat
A

Nom i cognoms

Sexe

DNI / Passaport
30135282S

Nacionalitat
Espanya

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Municipi

Comarca

Província
Barcelona

País
Espanya

Permís de conducció

Núm. permís

Classe
B

Data expedició

Tipus de lesions i estat

04 Ferit lleu amb hospitalització < 24 h

Sistemes de seguretat

Elements de seguretat

Cinturó utilitzat correctament

Proves

Prova d'alcohol

Negativa

Prova d'estupefaents

No realitzada

Resultat

0.00 mg/l

Efectes de les substàncies

Cap efecte substàncies

Vehicle 2

Unitat **B**

Dades bàsiques del vehicle implicat

Tipus de vehicle
TURISME

Matrícula

Marca
MERCEDES-BENZ

Model
112CDI

Color
GRIS

País
Espanya

Data matriculació

Circula amb remolc?
No

Vehicle estacionat/parat?
No

Assegurança

Vehicle assegurat?
Sí

Compania asseguradora

Data vigència
05/10/2021

Grua

Nom

Telèfon

Dipòsit

Notificació a persones interessades
Sí

Persona 2

Implicat a l'accident com a
Conductor/a

Unitat
B

Nom i cognoms

Sexe

DNI / Passaport

Nacionalitat
Espanya

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Municipi

Comarca

Província
Barcelona

País
Espanya

Permis de conducció

Núm. permís

Classe
B

Data expedició

Tipus de lesions i estat
04 Ferit lleu amb hospitalització < 24 h

Sistemes de seguretat

Elements de seguretat Cinturó utilitzat correctament

Proves

Prova d'alcohol
Negativa

Prova d'estupefaents
No realitzada

Resultat **0.00 mg/l**

Efectes de les substàncies
Cap efecte substàncies

Persona 3

Implicat a l'accident com a
Passatger davanter

Unitat
B

Nom i cognoms

Sexe

DNI / Passaport

Nacionalitat
Espanya

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Municipi

Comarca

Província
Barcelona

País
Espanya

Tipus de lesions i estat
04 Ferit lleu amb hospitalització < 24 h

Sistemes de seguretat

Elements de seguretat Cinturó utilitzat correctament

Persona 4

Implicat a l'accident com a
Passatger posterior esquerre

Unitat
B

Nom i cognoms

Sexe

DNI / Passaport
MENOR

Nacionalitat
Espanya

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Municipi

Comarca

Província
Barcelona

País
Espanya

Tipus de lesions i estat
04 Ferit lleu amb hospitalització < 24 h

Sistemes de seguretat

Elements de seguretat **S.R.I utilitzat correctament**

Danys a la via

Danys a la via **No**

Danys a tercers **No**

Causas de l'accident

Causa principal **Infracció de velocitat**

Valoració **Velocitat inadequada per les condicions existents**

Del conductor/a del vehicle matrícula

identificat com a unitat **A**

Errada conductor

Execució incorrecta de maniobra o maniobra inadequada

Infracció de velocitat

Velocitat inadequada per a les condicions existents

Del vehicle identificat com unitat

A

No s'identifica cap causa

Del conductor/a del vehicle matrícula

identificat com a unitat **B**

No s'identifica cap causa

Del vehicle identificat com unitat

B

No s'identifica cap causa

Relatives a la via

No s'identifica cap causa

Envers factors climatològics o atmosfèrics

No s'identifica cap causa

Relatives a la percepció

No s'identifica cap causa

Probable evolució de l'accident

L'accident es localitza a la B-124 PK 13.2 sentit Sant Llorenç Savall, tram de revolt en bon estat de conservació i senyalització, sense obstacles i trobant-se la calçada seca i neta.


El vehicle "A", Seat, circulava per la via ressenyada sentit Castellar del Vallès.

El vehicle "B", Mercedes, circulava per la mateixa via i PK sentit Sant Llorenç Savall.

El conductor del vehicle "A" en arribar al PK 13.2, tram de revolt a dretes, va efectuar un traçat erroni i va envair el sentit contrari per on circulava el vehicle "B" sense poder evitar el xoc frontal.

Causa: Velocitat inadequada i maniobra errònia del conductor del vehicle "A".

Croquis



Fotografies

Accidents

1.- Panoràmica general del lloc de l'accident



Vista panoràmica de la via



Vista panoràmica de la via

3.- Posició final dels vehicles o persones



Vista posició final vehicles



Vista posició final vehicles



Vista posició final vehicles

Vehicles

1.- Danys al vehicle



Vista danys lateral esquerre vehicle B



Vista danys lateral esquerre vehicle B



Vista danys part davantera i lateral esquerre vehicle B



Vista danys lateral dret vehicle A



Vista danys part davantera vehicle A



Vista danys part davantera i lateral esquerre vehicle A



Vista danys part posterior i lateral dret vehicle A